公開実用 昭和49- 143620





実用 新 実 登 録 顧

昭和48年4月12日

(1,500F)

特許庁長官 三 宅 幸 夫 殿

2 考 客 考

住所 京都市右京区公業元本町1の18 氏名 複 本 夢 宏

3. 実用新案登録出顧人

住 所 東京都港区芝五丁目 3 3 看名 称 三菱自動車工業株式会社 代表者 佐 華 草



4 代 選 人

住所 東京都港区芝五丁目 3 3 番 8 号

三菱自動車工業株式会社内

5. 復代理人

生 所 甲 222 横浜市港北区富士塚一丁目 2番 2 4号

(電話 045-421-8128)

氏名 (7159)弁理士 農 田 正 弘

15-043171

1. j

6. 減付書類の目録

(1) 明 編 書 1 通

(2) 國 面 1 通

(3) 顧 書 副 本 1 通

(4) 委 任 状 2 通

7. 前記以外の代理人

住 所 東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社内

氏名 (6627)奔疆士日 昔 吉 武

明 編 書

- 2. 実用新案登録請求の範囲

内燃機関の燃料噴射ポンプにかいて、上記ポンプ本体のタペット室を機関の潤滑油通路上に介在させる上記タペット室に設けられた二つの関ロ、上記各関ロにそれぞれ設けられた逆止弁 および上記タペット室を在復動するタペットにより上記ポンプ本体に機関の潤滑油ポンプを構成したことを特徴とする燃料噴射ポンプ。

5. 考案の詳細な説明

本考案は機関の獨滑油ポンプと一体的に構成した燃料噴射ポンプの構造に関する。

従来機関潤滑用のポンプは燃料噴射ポンプと は別個に設けられており、燃料噴射ポンプと一 体のものはない。

公開実用 昭和49- 143620

本考案の目的は上記の点に着目し、欄滑油ポンプと一体構造とした燃料噴射ポンプを提供することであり、その特徴とするところは、ポンプ本体のタペット窒を有効に利用し、同室を往復動するタペットにポンプアクションを行わしめるようにしたことである。

とれによって、機関構造の簡略化、コストの低減が実現されると共に、潤滑油ポンプ自体の構造が簡単で部品点数が少ないため故障は少なくなり、燃料噴射ポンプと共用される重要部品が破損した場合、機関の停止と共に潤滑油ポンプも停止するため、軸受焼損等の焼付事故を起すとともない。

以下図面を参照して本考案による1実施例に つき説明する。

第1回は本考案による1実施例の燃料噴射ボンプの断面回であり、同回において、1は燃料噴射ボンプカム、3は燃料噴射ボンプ本体、3 はタペット、4はブランジャシート、5はブランジャ、6はブランジャパレル、7はスプリン グで、下死点 B. D. C.の方向に力が借いている。 ■ は燃料逆止弁、 9 は同逆止弁シート、 10 は 同逆止弁スプリング、 11 は同逆止弁ホルダー である。矢印 4 は燃料入口、矢印 B は燃料出口 を示す。

18 は調情抽出口逆止弁, 13 は同逆止弁シート, 14 は調情抽入口逆止弁, 15 は同逆止弁シートである。各逆止弁 18, 14 は自重にて抽孔口またはハを関係している。矢印では調情抽入口, 矢印りは調情抽出口を示す。

上記構成の場合の作用について述べる。

機料噴射ポンプカム1の回転によりストロークL だけ在機動するダベット3が上死点 T. D. C. より 下死点 B. D. C.方向へ多動するときは、ダベット重イの容積が拡大され負圧となるため、第2 想で示すように逆止弁14は聞き、ダベット重イ に潤滑油が吸込まれる。このとき逆止弁12 は 逆止弁シート13の油孔口を閉塞している。

タペット電イに吸込まれた潤滑油はタペット 5 が上売点 T. D. C. の方向に参動するに従いタ

公開実用 昭和49- 143620

ベット電イの容積が縮小されるため、潤滑油の 圧力が高まり出口逆止弁12 を押し上げ潤滑油 が圧送される。このとき逆止弁14 は逆止弁シ -ト15 の油孔へを閉塞している。この状態を 第3 図に示す。

なお燃料噴射の作用は一般的な燃料噴射ポン ブと同じであるので省略する。

上述のように本考案による場合は次のような 効果がある。

- (2) 従来のものは燃料噴射ポンプと別体であるため、潤滑油ポンプが破損した場合等原開焼

付の不具合があったが、本考案による場合は、 上述のようにカム1、タベット3、スプリン グッ等が潤滑油ポンプと燃料噴射ポンプの共 通構成部材を形成しているため、これ等が破 損した場合燃料の噴射そのものが止るので、 機関は停止し、焼付かせることがない。

▲ 図面の簡単な説明

第1回は本考案による1実施例を示す断面図、 第2回かよび第5回は逆止弁の作用を示す説明 図である。

1 はカム, 2 は燃料ポンプ本体, 3 はタベット, 4 はブランジャシート, 5 はブランジャル 6 はブランジャパレル, 12 は潤滑油出口逆止弁, 13 は同逆止弁シート, 14 は潤滑油入口逆止弁, 15 は同逆止弁シート, イはタベット室, ロ, へは油孔である。

7159 弁理士 磯 田 正 弘

公司会局 昭和49- 143620



